



Переход на сайт <http://mavan.ru>

ООО "МАВАН"

Цены указаны на 31.05.2016

Цены указаны с НДС - 18%

Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры	Banninger Цена, руб/шт.
СПИГОТЫ ИМПОРТ	
Втулка ПЭ100	
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100_d110 SDR 11 Спигот (Бурт)	880,4584
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100_d125 SDR 11 Спигот (Бурт)	1230,4356
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100_d140 SDR 11 Спигот (Бурт)	1667,6564
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100_d160 SDR 11 Спигот (Бурт)	1797,0176
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100_d180 SDR 11 Спигот (Бурт)	2797,812
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100_d200 SDR 11 Спигот (Бурт)	3196,9264
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100_d225 SDR 11 Спигот (Бурт)	3100,6576
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100_d25 SDR 11 Спигот (Бурт)	292,8176
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100_d250 SDR 11 Спигот (Бурт)	4982,9132
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100_d280 SDR 11 Спигот (Бурт)	6843,1072
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100_d315 SDR 11 Спигот (Бурт)	8720,3488
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100_d32 SDR 11 Спигот (Бурт)	292,8176
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100_d355 SDR 11 Спигот (Бурт)	15054,0336
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100_d40 SDR 11 Спигот (Бурт)	327,9156
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100_d400 SDR 11 Спигот (Бурт)	23004,232
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100_d50 SDR 11 Спигот (Бурт)	306,8568
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100_d63 SDR 11 Спигот (Бурт)	374,0444
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100_d75 SDR 11 Спигот (Бурт)	613,7136
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100_d90 SDR 11 Спигот (Бурт)	619,7304
Втулка ПЭ100 SDR17	
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100 SDR17_d110 SDR17 Спигот (Бурт)	737,058
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100 SDR17_d125 SDR17 Спигот (Бурт)	1109,0968
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100 SDR17_d140 SDR17 Спигот (Бурт)	1541,3036
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100 SDR17_d160 SDR17 Спигот (Бурт)	1453,0572
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100 SDR17_d180 SDR17 Спигот (Бурт)	2400,7032
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100 SDR17_d200 SDR17 Спигот (Бурт)	2748,6748

СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100 SDR17_d225 SDR17 Спигот (Бурт)	2750,6804
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100 SDR17_d250 SDR17 Спигот (Бурт)	3916,9368
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100 SDR17_d280 SDR17 Спигот (Бурт)	5983,7076
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100 SDR17_d315 SDR17 Спигот (Бурт)	6549,2868
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100 SDR17_d355 SDR17 Спигот (Бурт)	12914,0584
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100 SDR17_d400 SDR17 Спигот (Бурт)	20671,7192
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100 SDR17_d75 SDR17 Спигот (Бурт)	558,5596
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100 SDR17_d90 SDR17 Спигот (Бурт)	619,7304
Втулка ПЭ100 SDR17 короткая	0
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100 SDR17 короткая_d355 SDR17 короткая	7776,714
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100 SDR17 короткая_d400 SDR17 короткая	14263,8272
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100 SDR17 короткая_d450 SDR17 короткая	26322,4972
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100 SDR17 короткая_d500 SDR17 короткая	24967,7144
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100 SDR17 короткая_d560 SDR17 короткая	35859,1252
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100 SDR17 короткая_d630 SDR17 короткая	34995,7144
Втулка ПЭ100 короткая	0
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100 короткая_d355 SDR11 короткая	15395,9884
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100 короткая_d400 SDR11 короткая	24967,7144
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100 короткая_d450 SDR11 короткая	26605,2868
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100 короткая_d500 SDR11 короткая	28589,828
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100 короткая_d560 SDR11 короткая	42866,6916
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Втулка ПЭ100 короткая_d630 SDR11 короткая	46531,9256
Заглушка ПЭ100	0
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Заглушка ПЭ100_d110 SDR 11 Спигот	634,7724
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Заглушка ПЭ100_d125 SDR 11 Спигот	2144,9892
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Заглушка ПЭ100_d140 SDR 11 Спигот	2678,4788
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Заглушка ПЭ100_d160 SDR 11 Спигот	1545,3148
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Заглушка ПЭ100_d180 SDR 11 Спигот	3888,8584
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Заглушка ПЭ100_d200 SDR 11 Спигот	4878,622
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Заглушка ПЭ100_d225 SDR 11 Спигот	4227,8048
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Заглушка ПЭ100_d250 SDR 11 Спигот	9125,48
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Заглушка ПЭ100_d280 SDR 11 Спигот	12942,1368
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Заглушка ПЭ100_d315 SDR 11 Спигот	13179,8004
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Заглушка ПЭ100_d400 SDR 11 Спигот	43361,072
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Заглушка ПЭ100_d63 SDR 11 Спигот	184,5152

СПИГОТЫ ИМПОРТ_Заглушка ПЭ100_d75 SDR 11 Спигот	1221,4104
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Заглушка ПЭ100_d90 SDR 11 Спигот	532,4868
Заглушка ПЭ100 SDR17	0
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Заглушка ПЭ100 SDR17_SDR17 d110 Спигот	450,2572
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Заглушка ПЭ100 SDR17_SDR17 d125 Спигот	1838,1324
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Заглушка ПЭ100 SDR17_SDR17 d140 Спигот	2296,412
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Заглушка ПЭ100 SDR17_SDR17 d160 Спигот	1085,0296
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Заглушка ПЭ100 SDR17_SDR17 d180 Спигот	3336,3156
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Заглушка ПЭ100 SDR17_SDR17 d200 Спигот	4160,6172
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Заглушка ПЭ100 SDR17_SDR17 d225 Спигот	3348,3492
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Заглушка ПЭ100 SDR17_SDR17 d250 Спигот	8533,828
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Заглушка ПЭ100 SDR17_SDR17 d280 Спигот	12735,56
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Заглушка ПЭ100 SDR17_SDR17 d315 Спигот	13179,8004
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Заглушка ПЭ100 SDR17_SDR17 d400 Спигот	69694,6
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Заглушка ПЭ100 SDR17_SDR17 d90 Спигот	523,4616
Отвод 30	0
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 30_d110 Спигот ПЭ100 SDR 11	2359,5884
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 30_d125 Спигот ПЭ100 SDR 11	3110,6856
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 30_d140 Спигот ПЭ100 SDR 11	3820,668
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 30_d160 Спигот ПЭ100 SDR 11	4174,6564
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 30_d180 Спигот ПЭ100 SDR 11	5771,114
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 30_d200 Спигот ПЭ100 SDR 11	7878,9996
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 30_d225 Спигот ПЭ100 SDR 11	10150,3416
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 30_d75 Спигот ПЭ100 SDR 11	1775,9588
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 30_d90 Спигот ПЭ100 SDR 11	1989,5552
Отвод 30 ПЭ100 SDR17	0
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 30 ПЭ100 SDR17_d110 Спигот	2070,782
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 30 ПЭ100 SDR17_d125 Спигот	2736,6412
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 30 ПЭ100 SDR17_d140 Спигот	3362,3884
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 30 ПЭ100 SDR17_d160 Спигот	4154,6004
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 30 ПЭ100 SDR17_d180 Спигот	5934,5704
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 30 ПЭ100 SDR17_d200 Спигот	8073,5428
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 30 ПЭ100 SDR17_d225 Спигот	9650,9472
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 30 ПЭ100 SDR17_d75 Спигот	1600,4688
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 30 ПЭ100 SDR17_d90 Спигот	1763,9252
Отвод 45	0

СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 45_d110 Спигот ПЭ100 SDR 11	1293,612
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 45_d125 Спигот ПЭ100 SDR 11	3260,1028
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 45_d140 Спигот ПЭ100 SDR 11	3984,1244
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 45_d160 Спигот ПЭ100 SDR 11	2920,1536
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 45_d180 Спигот ПЭ100 SDR 11	5431,1648
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 45_d200 Спигот ПЭ100 SDR 11	7440,776
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 45_d225 Спигот ПЭ100 SDR 11	6773,914
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 45_d250 Спигот ПЭ100 SDR 11	16087,9204
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 45_d280 Спигот ПЭ100 SDR 11	22785,6216
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 45_d315 Спигот ПЭ100 SDR 11	26101,8812
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 45_d50 Спигот ПЭ100 SDR 11	491,372
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 45_d63 Спигот ПЭ100 SDR 11	916,5592
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 45_d75 Спигот ПЭ100 SDR 11	1193,332
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 45_d90 Спигот ПЭ100 SDR 11	1370,8276
Отвод 45 ПЭ100 SDR17	0
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 45 ПЭ100 SDR17_d110 Спигот	1268,542
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 45 ПЭ100 SDR17_d125 Спигот	2668,4508
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 45 ПЭ100 SDR17_d140 Спигот	3151,8004
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 45 ПЭ100 SDR17_d160 Спигот	2271,342
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 45 ПЭ100 SDR17_d180 Спигот	4461,4572
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 45 ПЭ100 SDR17_d200 Спигот	6209,3376
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 45 ПЭ100 SDR17_d225 Спигот	5367,9884
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 45 ПЭ100 SDR17_d250 Спигот	13838,64
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 45 ПЭ100 SDR17_d280 Спигот	18990,0236
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 45 ПЭ100 SDR17_d315 Спигот	23023,2852
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 45 ПЭ100 SDR17_d75 Спигот	1012,828
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 45 ПЭ100 SDR17_d90 Спигот	1063,9708
Отвод 90	0
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 90_d110 Спигот ПЭ100 SDR 11	1289,6008
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 90_d125 Спигот ПЭ100 SDR 11	3260,1028
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 90_d140 Спигот ПЭ100 SDR 11	3984,1244
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 90_d160 Спигот ПЭ100 SDR 11	2660,4284
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 90_d180 Спигот ПЭ100 SDR 11	5789,1644
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 90_d200 Спигот ПЭ100 SDR 11	7342,5016
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 90_d225 Спигот ПЭ100 SDR 11	6113,0688

СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 90_d25 Спигот ПЭ100 SDR 11	249,6972
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 90_d250 Спигот ПЭ100 SDR 11	14931,692
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 90_d280 Спигот ПЭ100 SDR 11	30913,3156
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 90_d315 Спигот ПЭ100 SDR 11	29346,942
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 90_d32 Спигот ПЭ100 SDR 11	292,8176
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 90_d40 Спигот ПЭ100 SDR 11	314,8792
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 90_d50 Спигот ПЭ100 SDR 11	383,0696
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 90_d63 Спигот ПЭ100 SDR 11	397,1088
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 90_d75 Спигот ПЭ100 SDR 11	1193,332
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 90_d90 Спигот ПЭ100 SDR 11	869,4276
Отвод 90* ПЭ100 SDR17	0
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 90* ПЭ100 SDR17_d110 Спигот	1254,5028
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 90* ПЭ100 SDR17_d125 Спигот	2670,4564
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 90* ПЭ100 SDR17_d140 Спигот	3592,0296
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 90* ПЭ100 SDR17_d160 Спигот	2542,098
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 90* ПЭ100 SDR17_d180 Спигот	5218,5712
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 90* ПЭ100 SDR17_d200 Спигот	6732,7992
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 90* ПЭ100 SDR17_d225 Спигот	5546,4868
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 90* ПЭ100 SDR17_d250 Спигот	15907,4164
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 90* ПЭ100 SDR17_d280 Спигот	24793,2272
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 90* ПЭ100 SDR17_d315 Спигот	23412,3716
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 90* ПЭ100 SDR17_d75 Спигот	1006,8112
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 90* ПЭ100 SDR17_d90 Спигот	869,4276
Отвод 90* ПЭ100 SDR7.4	0
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 90* ПЭ100 SDR7.4_d110 Спигот	7148,9612
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 90* ПЭ100 SDR7.4_d160 Спигот	20970,5536
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Отвод 90* ПЭ100 SDR7.4_d225 Спигот	117880,1428
Переход ПЭ100	0
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 110x63 Спигот	683,9096
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 110x75 Спигот	1026,8672
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 110x90 Спигот	914,5536
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 125x110 Спигот	1653,6172
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 125x63 Спигот	1876,2388
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 125x75 Спигот	1876,2388
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 125x90 Спигот	1653,6172

СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 140x110 Спигот	3910,92
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 140x125 Спигот	3910,92
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 140x90 Спигот	3910,92
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 160x110 Спигот	1374,8388
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 160x125 Спигот	3135,7556
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 160x140 Спигот	3045,5036
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 160x90 Спигот	3108,68
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 180x125 Спигот	4011,2
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 180x160 Спигот	4011,2
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 200x125 Спигот	4400,2864
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 200x160 Спигот	4400,2864
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 225x110 Спигот	3415,5368
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 225x160 Спигот	3622,1136
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 225x180 Спигот	6401,8752
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 250x160 Спигот	7784,7364
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 250x180 Спигот	7784,7364
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 250x200 Спигот	7784,7364
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 250x225 Спигот	10122,2632
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 280x180 Спигот	9933,7368
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 280x200 Спигот	11415,8752
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 280x225 Спигот	10885,394
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 280x250 Спигот	13244,9824
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 315x225 Спигот	17462,7592
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 315x250 Спигот	17462,7592
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 315x280 Спигот	17462,7592
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 32x25 Спигот	280,784
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 355x250 Спигот	29873,412
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 355x280 Спигот	29875,4176
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 355x315 Спигот	29877,4232
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 400x280 Спигот	32243,0284
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 400x315 Спигот	58441,1784
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 40x20 Спигот	280,784
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 40x25 Спигот	280,784
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 40x32 Спигот	280,784

СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 450x315 Спигот	53026,0584
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 50x25 Спигот	302,8456
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 50x32 Спигот	302,8456
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 50x40 Спигот	302,8456
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 63x32 Спигот	249,6972
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 63x40 Спигот	477,3328
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 63x50 Спигот	477,3328
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 75x50 Спигот	733,0468
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 75x63 Спигот	683,9096
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 90x50 Спигот	687,9208
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 90x63 Спигот	687,9208
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 _SDR11 90x75 Спигот	771,1532
Переход ПЭ100 SDR 7,4	0
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 SDR 7,4 _ 225x160 Спигот	44410,0008
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 SDR 7,4 _SDR11 160x110 Спигот	8454,6068
Переход ПЭ100 SDR17	0
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 SDR17_SDR17 110x63 Спигот	634,7724
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 SDR17_SDR17 110x75 Спигот	900,5144
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 SDR17_SDR17 110x90 Спигот	900,5144
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 SDR17_SDR17 125x110 Спигот	1608,4912
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 SDR17_SDR17 125x63 Спигот	1702,7544
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 SDR17_SDR17 125x75 Спигот	1702,7544
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 SDR17_SDR17 125x90 Спигот	1447,0404
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 SDR17_SDR17 140x110 Спигот	3519,828
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 SDR17_SDR17 140x125 Спигот	3519,828
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 SDR17_SDR17 140x90 Спигот	3519,828
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 SDR17_SDR17 160x110 Спигот	1364,8108
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 SDR17_SDR17 160x125 Спигот	2823,8848
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 SDR17_SDR17 160x140 Спигот	2740,6524
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 SDR17_SDR17 160x90 Спигот	3423,5592
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 SDR17_SDR17 180x125 Спигот	3610,08
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 SDR17_SDR17 180x160 Спигот	3610,08
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 SDR17_SDR17 200x125 Спигот	3960,0572
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 SDR17_SDR17 200x160 Спигот	3960,0572
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 SDR17_SDR17 225x110 Спигот	3122,7192

СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 SDR17_SDR17 225x160 Спигот	3122,7192
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 SDR17_SDR17 225x180 Спигот	6109,0576
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 SDR17_SDR17 250x160 Спигот	7463,8404
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 SDR17_SDR17 250x180 Спигот	7463,8404
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 SDR17_SDR17 250x200 Спигот	7463,8404
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 SDR17_SDR17 250x225 Спигот	8800,5728
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 SDR17_SDR17 280x180 Спигот	10908,4584
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 SDR17_SDR17 280x200 Спигот	10908,4584
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 SDR17_SDR17 280x225 Спигот	10908,4584
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 SDR17_SDR17 280x250 Спигот	11921,2864
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 SDR17_SDR17 315x225 Спигот	15714,8788
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 SDR17_SDR17 315x250 Спигот	15714,8788
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 SDR17_SDR17 315x280 Спигот	15714,8788
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 SDR17_SDR17 355x250 Спигот	26885,068
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 SDR17_SDR17 355x280 Спигот	33605,8336
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 SDR17_SDR17 355x315 Спигот	38452,366
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 SDR17_SDR17 400x280 Спигот	29018,0236
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Переход ПЭ100 SDR17_SDR17 400x315 Спигот	52595,8572
Тройник 90* р/ст ПЭ100 SDR7.4	0
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник 90* р/ст ПЭ100 SDR7.4_d110 Спигот	6626,5024
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник 90* р/ст ПЭ100 SDR7.4_d160 Спигот	21017,6852
Тройник 90* р/ст ПЭ100	0
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник 90* р/ст ПЭ100_d110 Спигот SDR 11	1628,5472
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник 90* р/ст ПЭ100_d125 Спигот SDR 11	4058,3316
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник 90* р/ст ПЭ100_d140 Спигот SDR 11	6085,9932
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник 90* р/ст ПЭ100_d160 Спигот SDR 11	3904,9032
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник 90* р/ст ПЭ100_d180 Спигот SDR 11	9986,8852
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник 90* р/ст ПЭ100_d200 Спигот SDR 11	14241,7656
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник 90* р/ст ПЭ100_d225 Спигот SDR 11	7981,2852
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник 90* р/ст ПЭ100_d25 Спигот SDR 11	399,1144
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник 90* р/ст ПЭ100_d250 Спигот	24421,1884
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник 90* р/ст ПЭ100_d250 Спигот SDR 11	24421,1884
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник 90* р/ст ПЭ100_d280 Спигот SDR 11	39089,144
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник 90* р/ст ПЭ100_d315 Спигот SDR 11	39030,9816
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник 90* р/ст ПЭ100_d32 Спигот SDR 11	395,1032

СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник 90* р/ст ПЭ100_d355 Спигот SDR 11	105968,8844
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник 90* р/ст ПЭ100_d40 Спигот SDR 11	423,1816
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник 90* р/ст ПЭ100_d400 Спигот SDR 11	150358,8292
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник 90* р/ст ПЭ100_d50 Спигот SDR 11	617,7248
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник 90* р/ст ПЭ100_d63 Спигот SDR 11	517,4448
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник 90* р/ст ПЭ100_d75 Спигот SDR 11	1348,766
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник 90* р/ст ПЭ100_d90 Спигот SDR 11	1181,2984
Тройник 90* р/ст ПЭ100 SDR17	0
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник 90* р/ст ПЭ100 SDR17_ d225 Спигот	7224,1712
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник 90* р/ст ПЭ100 SDR17_ d280 Спигот	33261,8732
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник 90* р/ст ПЭ100 SDR17_ d125 Спигот	2994,3608
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник 90* р/ст ПЭ100 SDR17_ d140 Спигот	4567,754
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник 90* р/ст ПЭ100 SDR17_ SDR17 d110 Спигот	1590,4408
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник 90* р/ст ПЭ100 SDR17_ SDR17 d160 Спигот	3741,4468
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник 90* р/ст ПЭ100 SDR17_ SDR17 d180 Спигот	8560,9036
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник 90* р/ст ПЭ100 SDR17_ SDR17 d200 Спигот	11528,1888
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник 90* р/ст ПЭ100 SDR17_ SDR17 d225 Спигот	7224,1712
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник 90* р/ст ПЭ100 SDR17_ SDR17 d250 Спигот	20547,372
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник 90* р/ст ПЭ100 SDR17_ SDR17 d315 Спигот	33153,5708
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник 90* р/ст ПЭ100 SDR17_ SDR17 d355 Спигот	95372,2968
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник 90* р/ст ПЭ100 SDR17_ SDR17 d75 Спигот	1215,3936
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник 90* р/ст ПЭ100 SDR17_ SDR17 d90 Спигот	1140,1836
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник 90* р/ст ПЭ100 SDR17_d400 Спигот	135322,846
Тройник ред 90* ПЭ100	0
11 СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник ред 90* ПЭ100_d110x63 Спигот SDR	2194,1264
11 СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник ред 90* ПЭ100_d110x90 Спигот SDR	2273,3476
11 СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник ред 90* ПЭ100_d160x110 Спигот SDR	4522,628
11 СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник ред 90* ПЭ100_d160x63 Спигот SDR	4522,628
11 СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник ред 90* ПЭ100_d160x90 Спигот SDR	5198,5152
11 СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник ред 90* ПЭ100_d225x110 Спигот SDR	6895,2528
11 СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник ред 90* ПЭ100_d225x160 Спигот SDR	7961,2292
11 СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник ред 90* ПЭ100_d225x63 Спигот SDR	11091,9708
11 СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник ред 90* ПЭ100_d225x75 Спигот SDR	11091,9708
11 СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник ред 90* ПЭ100_d225x90 Спигот SDR	11091,9708
Тройник ред 90* ПЭ100 SDR17	0

СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник ред 90* ПЭ100 SDR17_SDR17 d110x63 Спигот	2127,9416
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник ред 90* ПЭ100 SDR17_SDR17 d110x90 Спигот	2127,9416
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник ред 90* ПЭ100 SDR17_SDR17 d160x110 Спигот	4441,4012
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник ред 90* ПЭ100 SDR17_SDR17 d160x63 Спигот	4441,4012
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник ред 90* ПЭ100 SDR17_SDR17 d160x90 Спигот	6119,0856
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник ред 90* ПЭ100 SDR17_SDR17 d225x110 Спигот	7086,7876
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник ред 90* ПЭ100 SDR17_SDR17 d225x160 Спигот	7367,5716
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник ред 90* ПЭ100 SDR17_SDR17 d225x63 Спигот	10568,5092
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник ред 90* ПЭ100 SDR17_SDR17 d225x75 Спигот	10568,5092
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Тройник ред 90* ПЭ100 SDR17_SDR17 d225x90 Спигот	10568,5092
Фланец с ПП покрытием	0
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Фланец с ПП покрытием_d.110 мм	1948,4404
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Фланец с ПП покрытием_d.125 мм	2416,748
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Фланец с ПП покрытием_d.140 мм	3016,4224
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Фланец с ПП покрытием_d.160 мм	3016,4224
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Фланец с ПП покрытием_d.180 мм	3759,4972
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Фланец с ПП покрытием_d.200 мм	5437,1816
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Фланец с ПП покрытием_d.225 мм	4400,2864
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Фланец с ПП покрытием_d.250 мм	6954,418
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Фланец с ПП покрытием_d.280 мм	6956,4236
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Фланец с ПП покрытием_d.315 мм	9176,6228
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Фланец с ПП покрытием_d.32 мм	731,0412
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Фланец с ПП покрытием_d.355 мм	19122,3932
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Фланец с ПП покрытием_d.40 мм	861,4052
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Фланец с ПП покрытием_d.400 мм	21664,4912
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Фланец с ПП покрытием_d.50 мм	1057,954
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Фланец с ПП покрытием_d.63 мм	1125,1416
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Фланец с ПП покрытием_d.75 мм	1477,1244
СПИГОТЫ ИМПОРТ_Фланец с ПП покрытием_d.90 мм	1759,914